	УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии Директор КГБОУ ШИ 6 <u>В.Е. Джуманова</u> « <u>23</u> » <u>03</u> 2020 г.
---	---

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 6» (КГБОУ ШИ 6) (школа-интернат основного общего образования)
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 680015, г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55
- 1.3. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 5 этажей (подземные этажи - 2), 1621,6 кв. м
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 498 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13596,3 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1957 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ : текущего 2020-2026 гг., капитального 2020-2026 гг..
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 6» (КГБОУ ШИ 6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Хабаровского края, Министерство имущественных отношений Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680002, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Фрунзе, дом 72, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование, здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные; общая врачебная практика; деятельность по уходу, проживанию и прочее; дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч., проживанием, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)

Автобусы № 33,30, маршрутное такси № 85; остановка «Больница № 11»;

трамвай № 2 остановка «Пятая площадка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 344 м

3.2.2 время движения (пешком): 7-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С), ДП-И (К, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О), ДУ (С), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О), ДУ (С, К), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У), ДЧ-В (К, О, С)



\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект доступен условно для слепых, поскольку для данной категории инвалидов требуются тактильные напольные и настенные указатели, а также сопровождение. Объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поскольку для данной категории необходимо установить дополнительные поручни внутри здания на втором и третьем этаже. Объект доступен условно для колясочников, поскольку для данной категории требуется сопровождающий при подъеме по лестничным маршам на подъемнике ДП-И (Г,У), ДУ (С, О, К).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	текущий ремонт.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2026 гг.  
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г,У, С, О,), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
согласование с Министерством образования и науки Хабаровского края, с Министерством имущественных отношений Хабаровского края

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (*дата*)  
в 2020г. <http://zhit-vmeste.ru>

(*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 23 » марта 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 25 » марта 2020 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор КГБОУ ШИ 6 Джуманова Вера Евгеньевна

(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Комиссия по проведению актуализации паспорта доступности КГБОУ ШИ 6.

Члены комиссии:

Начальник отдела по ОБ Степанов Александр Валерьевич


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель директора по УВР Андросова Ирина Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Хабаровской краевой общественной организации поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «Аридонс»

Переверзева Вера Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Свионтковская Ольга Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель председателя Хабаровской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Верещагин Алексей Сегеевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»

Зенкина Елена Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Директор КГБОУ ШИ 6  
В.Е. Джуманова  
«      »                      2020 г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6
- 1.2. Адрес объекта: 680015, г. Хабаровск, ул. Аксёнова д. 55
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 5 этажей (подземных этажей - 2), 1621,6 кв.м.  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 498, 6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1957 г., последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2026 гг., капитального 2020-2026 гг.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680015, г. Хабаровск, ул. Аксёнова д. 55
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Хабаровского края, Министерство имущественных отношений Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680002, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Фрунзе, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование, здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные; общая врачебная практика; деятельность по уходу, проживания и прочее; дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)

Автобусы № 33,30, маршрутное такси № 85; остановка «Больница № 11»; трамвай № 2 остановка «Пятая площадка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 344 м

3.2.2 время движения (пешком): 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт



2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий ремонт, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Директор КГБОУ ШИ 6  
В.Е. Джуманова  
«23» 03 2020г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6
- 1.2. Адрес объекта 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей (подземные этажи - 2), 1621,6 кв. м
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 498 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13596,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1957 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2026 гг., капитального 2020-2026гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» (КГБОУ ШИ 6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: учреждение оказывает образовательные услуги, общая врачебная практика, деятельность по уходу проживанию и прочее, дополнительное образование детей и взрослых

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)

Автобусы № 33,30, маршрутное такси № 85; остановка «Больница № 11»; трамвай № 2 остановка «Пятая площадка»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 344 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С), ДП-И (К, Г, У)	-	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О), ДУ (С), ДП-И (Г, У)	-	3-8
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч., пути эвакуации)	ДЧ (О), ДУ (С, К), ДП-И (Г, У)	-	9-16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)	-	17-20, 27
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	-	21-26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)	-	28-30, 33, 36, 37
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДП-И (Г, У), ДЧ-В (К, О, С)	-	31,32

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной ин-фраструктуры:** Объект доступен условно для слепых, поскольку для данной категории инвалидов требуются тактильные напольные и настенные указатели, а также сопровождение. Объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поскольку для данной категории необходимо установить дополнительные поручни внутри здания на втором и

третьем этаже. Объект доступен условно для колясочников, поскольку для данной категории требуется сопровождающий при подъеме по лестничным маршам на подъемнике ДП-И (Г,У), ДУ (К,С,О).

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2020-2026 гг.  
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,У, С, О, К).

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии с представителями общественных организаций инвалидов (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

с Министерством образования и науки Хабаровского края, с Министерством имущественных отношений Хабаровского края

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: \_\_\_\_\_

http://zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте да на 19 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ да на 19 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Начальник отдела по ОБ Степанов Александр Валерьевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по УВР Андросова Ирина Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Хабаровской краевой общественной организации поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «Аридонс»  
Переверзева Вера Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
Свионтковская Ольга Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель председателя Хабаровской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  
Верещагин Алексей Сегеевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»  
Зенкина Елена Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1, 2	Бордюр не окрашен контрастной желтой краской. Участки тротуара непосредственно перед пешеходным переходом не оснащены контрастными полосами	С	Приведение в соответствие пешеходных дорожек, бордюров	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	3	Участки тротуара не оснащены рельефно-контрастными полосами	С	Установка рельефно-контрастных полос	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5	Центральная лестница (наружная) не оборудована разделительным поручнем.	К, О	Установка разделительного поручня.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4	-	К, О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Нет разметки, обозначающей место парковки для инвалидов и подходы к ней.	К, О	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-



### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,С), ДП-И (Г,У, К,)	-	1, 3	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект частично доступен для колясочников, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слепых, поскольку для данных категорий вход в здание оборудован недостаточно, требуются дополнения и изменения, а также сопровождение. Оценка состояния доступности ДЧ-И (К, О, С), ДП-И (Г,У)

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» 03 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5	Нет разделительного поручня, и краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой	С, О	Установка разделительного поручня. Окраска краевых ступеней лестницы или выделение их фактурой	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4	-	К, О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Нет предупреждающих тактильных напольных указателей	С	Установка тактильных напольных указателей	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7	Нет контрастной маркировки на прозрачных полотнах входных дверей, порог выше допустимого	С, К, О	Нанести контрастную маркировку, исправить порог	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	да	-	8	Размеры тамбура не соответствуют требованиям	К, О	Продлить тамбур	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



Вход в здание	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г,У)	-		Капитальный ремонт
---------------	--------------------------	---	--	--------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен частично для колясочников, и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поскольку для данных категорий вход в здание оборудован недостаточно, требуются установить разделительный поручень, нанести маркировку на входные двери, исправить порог и продлить тамбур. Объект доступен условно для слепых, поскольку для данной категории требуются напольные указатели, сопровождение. Оценка состояния доступности ДЧ-И (К, О) ДУ (С) ДП-И (Г, У).

Приложение 3  
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» \_\_\_\_\_ 20 20 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	9, 10, 11, 12	Нет тактильных настенных указателей	С	Установка указателей	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	13	Первая и последняя ступени не окрашены краской желтого цвета, нет предупреждающего тактильного наземного указателя, нет рельефных табличек, обозначающих этажность, отсутствуют бортики на боковых края ступеней	С, К, О	Окрасить ступени, установить предупреждающий тактильный наземного указатель, рельефные таблички этажности, установить бортики на боковых края ступеней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса, поручни не соответствуют требованиям	К, О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Не предусмотрен лифт, но имеется подъемник	К, О	-	-
3.5	Дверь	есть	-	10	Нет предупреждающего так-	С	Установка указа-	текущий



					14	тильного наземного указателя		теля	ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		есть	-	15, 16	Нет тактильных настенных табличек, нет пандуса со второго и третьего этажей, но имеется подъемник, нет зон безопасности	С, К	Установка табличек, пандуса, зон безопасности	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ (О, С, К) ДП-И (У, Г)	-	11, 15, 16	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект условно доступен для колясочников, поскольку для данных категорий необходимо сопровождение, объект доступен условно для слепых, поскольку для данной категории требуются тактильные настенные указатели, сопровождение, а также необходимо исправить поручни, объект частично доступен для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, поскольку для данной категории необходимо установить дополнительные поручни Оценка состояния доступности ДУ (О, К,С), ДП-И (У,Г.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» 03 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	17	Наличие высокого порога более 1,5 см, нет предупреждающих тактильных напольных указателей	К, С, О	Уменьшить пороги, установить тактильный напольный указатель	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	18	Нет предупреждающих тактильных напольных указателей, нет выделенного места в актовом зале для инвалидов-колясочников.	К,С, О	Установить тактильный напольный указатель, выделить место для инвалидов-колясочников	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, К), ДП-И (Г, У)	-	17, 18	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: Объект доступен условно для слепых, колясочников, и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата поскольку для данной категории требуются специально-выделенные места, тактильные напольные и настенные указатели, сопровождение. Оценка состояния доступности ДУ (С, К, О), ДП-И (У, Г).

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» 03 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	19, 20	Нет тактильных напольных указателей. Нет настенных тактильных табличек	К, О, С	Тактильных напольных указателей, настенных тактильных табличек, исправление поручней	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ (О, С, К), ДП-И (Г, У)	-	19, 20	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен условно для колясочников, поскольку для данных категорий необходимо сопровождение. Условно доступен для слепых, поскольку для данной категории необходимы тактильные напольные и настенные указатели, сопровождение, а также для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поскольку для данной категории необходимо установить дополнительные поручни внутри здания. Оценка состояния доступности ДУ (О,С,К), ДП-И (С, Г, У).



**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	21, 22, 23	Нет кнопки экстренного вызова, отсутствие водопроводных кранов с рычажной ручкой и термостатом, кнопка слива установлена не на боковой стене, нет специальных знаков, обозначающих туалет для инвалидов и нет настенной тактильной таблички, обозначающей туалет, нет сигнализации (тревожной кнопки)	К, О, Г, С, У	Кнопки, крана, перенос кнопки слива, специальных знаков и таблички, сигнализации (тревожной кнопки)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	24, 25	Нет поддона, нет специальных знаков, обозначающих туалет для инвалидов и нет настенной тактильной таблички, обозначающей туалет, нет сигнализации (тревожной кнопки)	К	Поддона, специальных знаков и таблички, сигнализации (тревожной кнопки)	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	26	Нет настенной тактильной таблички, обозначающей гардеробная, нет рельефной нумерации крючков для одежды или выде-	К, С	Установка настенной тактильной таблички, обозначающей гардеробная, нумерации	Текущий ремонт

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа – интернат № 6» КГБОУ ШИ 6, 680015 г. Хабаровск, ул. Аксёнова, д. 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	16, 27,28	Нет световой сигнализации, пиктограмм, специальных знаков	Г	Установка световой сигнализации, пиктограммы, специальных знаков	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	29,30	Нарушений не выявлено	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных табличек обозначающих пути эвакуации, обозначающих название кабинетов	С	Установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (Г, У, К, О), ДУ (С)	-	27, 29	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен условно для слепых, поскольку для данной категорий требуется тактильные напольные и настенные указатели внутри здания. Оценка состояния доступности ДП-И (Г, У, К, О), ДУ (С).